

N° d'art. M102011

aliaxis FRIALEN VVS

Collier de réparation et d'obturation

Élément de construction compact constitué de deux selles PE-HD pour la réparation de petits dégâts sur les tubes avec ou sans fuite de fluide. Pour stopper l'écoulement de fluide, il faut étancher la zone de la fuite à l'aide d'un bouchon (non compris dans la livraison). Avec éléments chauffants apparents pour une transmission de chaleur optimale.

Caractéristiques

- Pour eau 16 bar / gaz 5 bar
- PE 100
- SDR 11

Données techniques

Série 5

Classification

eClass 10.1 23-14-02-90

eClass 12.0 23-14-02-90


eClass 11.0 23-14-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

aliaxis



N° d'art.	Prix brut	d1 mm	H mm	N° FRIALEN
10087943 344.700.130	133.00 / pce	90	148	615.164
10087944 344.700.140	138.00 / pce	110	168	615.165
10087945 344.700.150	156.00 / pce	125	183	615.166
10087946 344.700.160	166.00 / pce	160	218	615.168
10087947 344.700.170	226.00 / pce	180	238	615.169
10087948 344.700.180	239.00 / pce	200	258	615.170
10087949 344.700.190	253.00 / pce	225	283	615.171



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

