

N° d'art. M102013

aliaxis FRIALEN RW



Douille de réparation

Pour la réparation de conduites de raccordement d'immeubles sans pression. Empêche la pénétration d'eau dans la zone de soudage des manchons Frialen MB ou UB. La cote D signifie: douille de réparation pour tube d xy. Convient exclusivement pour tube SDR 11.

Classification

eClass 11.0 22-56-90-90


eClass 10.1 22-56-92-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-90-90



N° d'art.	Prix brut	d mm	L mm	N° FRIALEN
10087950 344.710.100	43.30 / pce	32	35	615.127
10087951 344.710.110	44.00 / pce	40	35	615.128
10087952 344.710.120	52.00 / pce	50	35	615.129
10087953 344.710.130	64.00 / pce	63	47	615.130



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

