

N° d'art. M103158

ISIFLO 101

Manchon de réparation

Caractéristiques

- Exécution égale
- Laiton

Données techniques

N° SSIGE eau 1209-K190

Classification

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-02-90

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	de mm	N° CAN	N° Isiflo
10092168 373.150.080	65.70 / pce	20		40200
10092171 373.150.090	84.50 / pce	25	443211	40210
10022994 373.150.100	93.80 / pce	32	443211	40220
10022995 373.150.120	116.60 / pce	40	443212	40230
10022996 373.150.140	163.40 / pce	50	443213	40240
10022997 373.150.160	254.00 / pce	63	443214	40250

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

