

N° d'art. M134998

WILD Type MK Novo-Sit

Coude 11° avec manchon auto-étanche

Caractéristiques

- Avec 1 manchon
- Avec système de manchon auto-étanche à double de chambre Novo-Sit
- Liaison électriquement non conductrice
- Joint TYTON inclus
- En fonte ductile
- Intérieur émaillé
- Bitumé à l'extérieur
- Pour eau

Données techniques

Angle° coude 11 °

Inclus dans la livraison

- Coude 11° avec manchon auto-étanche
- 1 joint annulaire TYTON pour manchon

Classification


eClass 10.1 22-56-92-90

eClass 11.0 22-56-90-90

UNSPSC 11.2 40142309

eClass 12.0 22-56-90-90

| N° d'art. | Prix brut | DN | L mm | Lu mm | t mm | e mm | N° d'art. fabricant | CAN N° (ancien) | CAN N° (nouveau) |
|-----------|---------------|-----|------|-------|------|------|---------------------|-----------------|------------------|
| 10350136 | 154.28 / pce | 80 | 240 | 30 | 119 | 7.0 | MK80 11N | 231238 | 231211 |
| 10350137 | 179.80 / pce | 100 | 243 | 33 | 123 | 7.2 | MK100 11N | 231239 | 231212 |
| 10350138 | 234.32 / pce | 125 | 261 | 36 | 126 | 7.5 | MK125 11N | 231241 | 231213 |
| 10350139 | 294.64 / pce | 150 | 284 | 40 | 129 | 7.8 | MK150 11N | 231242 | 231214 |
| 10350140 | 460.52 / pce | 200 | 311 | 46 | 138 | 8.4 | MK200 11N | 231243 | 231215 |
| 10350141 | 875.80 / pce | 250 | 255 | 50 | 143 | 9.0 | MK250 11N | 231244 | 231216 |
| 10350142 | 1144.92 / pce | 300 | 260 | 60 | 152 | 9.6 | MK300 11N | 231245 | 231217 |



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

